

**INSTRUCCION DE BANOS PINTURA Y REHABILITACION
ELECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA No 289 EN LA
COMUNIDAD DEL EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ**

UBICACION: MUNICIPIO DE CABORCA
LOCALIDAD: CABORCA

ESTIM.: 1 (UNO)
FECHA: 07/FEB/2017

REPORTE FOTOGRAFICO



JOAQUIN MENDEZ ELIAS
ADMINISTRATISTA


SUPERVISOR

INSTRUCCION DE BANOS PINTURA Y REHABILITACION
ECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA No 289 EN LA
MUNIDAD DEL EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

UBICACION: MUNICIPIO DE CABORCA
LOCALIDAD: CABORCA

ESTIM.: 1 (JUNO)
FECHA: 07/FEB/2017

REPORTE FOTOGRAFICO



. JOAQUIN MENDEZ ELIAS
NTRATISTA

SUPERVISOR

INSTRUCCION DE BANOS PINTURA Y REHABILITACION
ECSTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA No 289 EN LA
MUNIDAD DEL EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CABORCA
LOCALIDAD: CABORCA

ESTIM.: 1 (UNO)
FECHA: 07/FEB/2017

REPORTE FOTOGRAFICO



. JOAQUIN MENDEZ ELIAS
VTRATISTA


SUPERVISOR

INSTRUCCION DE BANOS PINTURA Y REHABILITACION
ELECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA No 289 EN LA
COMUNIDAD DEL EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

UBICACION: MUNICIPIO DE CABORCA
LOCALIDAD: CABORCA

ESTIM.: 1 (UNO)
FECHA: 07/FEB/2017

REPORTE FOTOGRAFICO



JOAQUIN MENDEZ ELIAS
CONTRATISTA



SUPERVISOR _____

INSTRUCCION DE BANOS PINTURA Y REHABILITACION
ECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA No 289 EN LA
MUNIDAD DEL EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

UBICACIÓN: MUNICIPIO DE CABORCA
LOCALIDAD: CABORCA

ESTIM.: 1 (UNO)
FECHA: 07/FEB/2017

REPORTE FOTOGRAFICO



JOAQUIN MENDEZ ELIAS
TRATISTA

SUPERVISOR



. JOAQUIN MENDEZ ELIAS
NTRATISTA


SUPERVISOR

INSTRUCCION DE BAÑOS PINTURA Y REHABILITACION
ECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA No 289 EN LA
MUNIDAD DEL EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

UBICACION: MUNICIPIO DE CABORCA
LOCALIDAD: CABORCA

ESTIM.: 2 (DOS) FINQUITO
FECHA: 14/MAR/2017

REPORTE FOTOGRAFICO



INSTRUCCION DE BAÑOS PINTURA Y REHABILITACION
ECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA No 289 EN LA
MUNIDAD DEL EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

UBICACION: MUNICIPIO DE CABORCA
LOCALIDAD: CABORCA

ESTIM.: 2 (DOS) FINIQUITO
FECHA: 14/MAR/2017

REPORTE FOTOGRAFICO

INSTRATISTA

SUPERVISOR



INSTRUCCION DE BANOS PINTURA Y REHABILITACION
ECTRICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA No 289 EN LA
MUNIDAD DEL EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

UBICACION: MUNICIPIO DE CABORCA
LOCALIDAD: CABORCA

ESTIM.: 2 (DOS) FINIQUITO
FECHA: 14/MAR/2017

REPORTE FOTOGRAFICO

. JOAQUIN MENDEZ ELIAS
NTRATISTA

SUPERVISOR

