



**NOMBRE DE LA OBRA:** REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA LOCALIDAD DE DESEMBOQUE, MUNICIPIO DE CABORCA

**BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:** SE INCIAN LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO SON APLAMADO, CONSTRUCCION DE PISO 10 CM MURO

TABLA ROCA, APLICACIÓN DE YESOS EN LOSA, APLICACIÓN DE PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA, DESPUÉS SE INICIA CON LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, SALIDAS SANITARIAS E HIDRÁULICAS, INSTALACION DE MUEBLES SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

SALIDAS PARA ALUMBRADO, CONTACTOS Y APAGADORES E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA Y PARA FINALIZAR SUMINISTROS E INSTALACION DE PUERTAS Y VENTANAS, LIMPIEZA DURANTE Y FINAL DE LA OBRA

**LOCALIDAD:** DESEMBOQUE

**MUNICIPIO:** CABORCA

**DOMICILIO:** COL. CENTRO S/N

COSTO DE LA OBRA: \$	APORTACIONES (\$)			META OPERATIVA: 1 OBRA	TOTAL BENEFICIARIOS: 400												
	CEGOP	AYUNTAMIENTO	COMUNIDAD														
496,792.86	347,064.99	74,368.92	74,368.92	TIEMPO DE EJECUCIÓN: 09 SEMANAS													
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ( X ) ADMÓN. DIRECTA ( )																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>APORTACIONES</th> <th>EFFECTIVO</th> <th>MANO DE OBRA</th> <th>ESPECIE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AYUNTAMIENTO</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMUNIDAD</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						APORTACIONES	EFFECTIVO	MANO DE OBRA	ESPECIE	AYUNTAMIENTO	X			COMUNIDAD	X		
APORTACIONES	EFFECTIVO	MANO DE OBRA	ESPECIE														
AYUNTAMIENTO	X																
COMUNIDAD	X																

*[Signature]*  
KATHERINE GARCIA SQUIERREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
LIC. LUIS ABUORO ORTEGA DUEÑAS  
TITULAR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL RESPONSABLE (COORD. DEL CMGOP, DIRECTOR DE OBRAS ...)

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD: \_\_\_\_\_